

Createx 12,5 mm

Placă de gips-carton perforată



DESCRIERE:

CREATEX este o placă de gips-carton perforată fabricată prin tehnologie de perforare. CREATEX asigură absorbția sunetului și contribuie la confortul acustic. Plăcile CREATEX sunt concepute a fi un element estetic în proiectele de design interior.


CREATEX este o placă perforată de gips-carton cu fața acoperită cu hârtie. Pe partea din spate a plăcii este aplicat un strat de împâslitură pentru a îmbunătăți performanțele acustice.

ASPECT

- ▶ CREATEX este o placă de gips-carton pentru cerințe estetice ridicate. În funcție de referință, sunt oferite diferite modele și grad de perforație ce conduc la diferite efecte estetice și niveluri de absorbție a sunetului.
- ▶ CREATEX este concepută pentru a oferi un aspect perforat uniform suprafețelor (plăci perforate pe toată suprafața).
- ▶ CREATEX are muchii de tip „V” ce contribuie la uniformitatea suprafeței și oferă un confort maxim la instalare (nu sunt necesare distanțiere). Fața plăcilor CREATEX este prevopsită în culoare albă. Partea din spate a plăcii este finisată cu împâslitură care poate fi vizibilă prin perforații.

UTILIZARE

- ▶ CREATEX este potrivită numai pentru utilizare la interior, doar în spații uscate. Se utilizează în special pentru tavane. Cu toate acestea, placa se poate utiliza și pentru partea superioară a partițiilor (deasupra zonelor de trafic).



PERFORMANȚE

Grosime	12.5 mm
Lățime	1200 mm
Lungime poate varia, depinde de tiparul de perforație	între 1800mm și 2400mm
Profil margini longitudinale și transversale	tip „V”
Clasificare conform CE	EN 14190: 2014
Densitatea minimă a suprafeței plăcii de bază (fără perforație)	9.5 kg/m ²
Reacția la foc	A2 - s1, d0
Rezistența la încovoiere	Admis
Absorbție acustică	de la α_w 0,50 la α_w 0,85 în funcție de referința plăcii, vată minerală și plenum





Rezistență la apă



Performanță tehnică



Durabilitate

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE DEPOZITARE, MANIPULARE ȘI MONTAJ

- ▶ **Depozitare:** A se depozita în spații uscate, pe suprafețe plane. Asigurați stivuirea în siguranță până la maximum 4 pachete (sau 3 metri). Folosiți echipamente de manipulare adecvate pentru a evita deteriorarea la ridicare.
- ▶ **Manipulare:** plăcile trebuie să fie ridicate întotdeauna din stivă de două persoane și apoi transportate vertical.
- ▶ **Tăiere:** plăcile pot fi tăiate cu cuțit retractabil (se taie și se apasă) sau cu ferăstrău electric pentru plăci din gips-carton. Atenție să nu deteriorați perforațiile și marginile în timpul operației de tăiere.
- ▶ **Montaj:** asamblarea plăcilor trebuie să asigure continuitatea perforațiilor. Perforațiile sunt poziționate pe partea vizibilă și stratul cu împâslitură pe partea din spate (plenum plafon sau cavitatea compartimentării). Se pot monta în combinație cu plăci de gips-carton standard cu grosimea de 12,5mm.
- ▶ **Cadru metalic:** folosiți cadru metalic adaptat sistemelor de plăci de gips-carton.
- ▶ **Prindere:** folosiți șuruburi de gips-carton adaptate grosimii cadrului metalic.
- ▶ **Îmbinare:** folosiți întotdeauna pistolul pentru a aplica compusul de îmbinare. Aveți grijă să nu umpleți perforațiile la îmbinare.
- ▶ **Șlefuire:** după uscarea îmbinărilor, se șlefuieste manual cu șmirghel sau cu o mașină de șlefuit.
- ▶ **Vopsirea:** după îmbinare, plăcile pot fi vopsite cu rola în orice culoare.

SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA

- ▶ Instrucțiuni generale: Poate conține urme de cuarț. Orice acțiune mecanică în timpul tăierii degajă praf care poate conține particule de cuarț. Aplicați măsurile de protecție adecvate:
- ▶ Evitați generarea și dispersia prafului în aer prin folosirea uneltelor cu sisteme de aspirare a prafului.
- ▶ Asigurați ventilația corespunzătoare la locul de muncă.
- ▶ Evitați contactul cu ochii și pielea și inhalarea prafului prin purtarea echipamentului personal de protecție adecvat (ochelari de protecție, mănuși, îmbrăcăminte de protecție și mască de praf, tip P2 minim).



Reacția la foc: A1

Etex Building Performance S.A.
Str. Vulturilor 98, etaj 5-6, 030857
București, Sector 3, România
Tel. (+40) 312 24 01 00
Fax (+40) 312 24 01 01
www.siniat.ro